


220 Volt 60 Hz

Cuidado: Na Linha (+) colocar fusível de 6 A



220 Volt 60 HZ

Cuidado: Na Linha (+) colocar fusível de 6 A

